

Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
 E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha		ABE / EG-Typgenehmigung: D771, F609		Handelbezeichnung: XJ 900
Ohne ABS: x	Mit ABS:	Typ: 58L, 4BB	Modelljahr von: 1985	Modelljahr bis: 1994
Felgenreöße vorne: 2.15x18	Felgenreöße hinten: 2.75x18	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,4	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,9	
Auflagen / Bemerkungen:				

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

100/90-18 M/C 56V TL	ContiGo!	120/90-18 M/C 65V TL	ContiGo!
110/80-18 M/C 58V TL	ContiGo!	120/90-18 M/C 65V TL	ContiGo!
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 2	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 2 CR	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 3	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 3 CR	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass :

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken,

die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

Korbach,

13.08.2020



Ralph Viering

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen



Marco Zahn

Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen