

**Continental Reifen Deutschland GmbH**
**Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach**

Telefon: +49 - 511 / 938 01, Email: service.motorrad@conti.de

**SERVICE - INFORMATIONEN**
**Nr.: 0621**
**FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN**

Ausgabe: 1 / 22.01.2010

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurde geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).


Fabrikname (Hersteller)		Handelsbezeichnung		Typ / Variante / Version	
Honda		XL 125 R		XL125R, ab Modell '85	
Felgenreöße vorne (nur Original)		Serie	Felgenreöße hinten (nur Original)		Serie
Bereifung vorne	2.75 - 21 M/C 45S TT		ContiEscape		
Bereifung hinten	4.10 - 18 M/C 60S TT		ContiEscape		
----- oder -----					
Bereifung vorne	2.75 - 21 M/C 52S TT M+S		TKC 80		
Bereifung hinten	4.10 - 18 M/C 66P TT M+S		TKC 80		

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StZVO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Korbach, 22.01.2010



.....  
 Ralph Viering  
 Reifenuntersuchung Motorrad