

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Hersteller	Modell	Typ	Bj. von	bis	Vorderrad					Hinterrad						
HONDA	SH 300 A	NF 05	2015		110/70	-	16	52S	tl	BT 45 F G	130/70	R	16	61S	tl	SC R
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2007	2010	110/70	-	16	52P	tl	H 03 G	130/70	R	16	61S	tl	BT 012 R G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2007	2010	110/70	-	16	52P	tl	H 03 G	130/70	R	16	61S	tl	SC R
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2007	2010	110/70	-	16	52P	tl	H 03 G	130/70	-	16	61P	tl	H 02 G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2007	2010	110/70	-	16	52S	tl	BT 45 F G	130/70	R	16	61S	tl	SC R
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2007	2010	110/70	-	16	52S	tl	BT 45 F G	130/70	R	16	61S	tl	BT 012 R G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2007	2010	110/70	-	16	52S	tl	BT 45 F G	130/70	-	16	61P	tl	H 02 G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2007	2010	110/70	-	16	52P	tl	SC F	130/70	-	16	61P	tl	SC R
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2011		110/70	-	16	52P	tl	H 03 G	130/70	R	16	61S	tl	BT 012 R G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2011		110/70	-	16	52P	tl	H 03 G	130/70	R	16	61S	tl	SC R
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2011		110/70	-	16	52P	tl	H 03 G	130/70	-	16	61P	tl	H 02 G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2011		110/70	-	16	52S	tl	BT 45 F G	130/70	R	16	61S	tl	SC R
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2011		110/70	-	16	52S	tl	BT 45 F G	130/70	R	16	61S	tl	BT 012 R G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2011		110/70	-	16	52S	tl	BT 45 F G	130/70	-	16	61P	tl	H 02 G
HONDA	SH 300 i / AS	NF 02	2011		110/70	-	16	52P	tl	SC F	130/70	-	16	61P	tl	SC R

BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

Justus-von-Liebig-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.

Tel.: (06172) 408 253

Fax: (06172) 408 140

www.bridgestone.de

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Bridgestone Deutschland GmbH
Leiter Verkauf Motorradreifen



Wolfgang Terfloth