



Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad

Dunlopstrasse 2

63450 Hanau

Telefon

06181 68-1473

E-Mail

motorrad@goodyear.com

Geschäftsführung

Katrin Rost

Rolf Boiseile

Sturmus Wehner

Prokuristen

Johannes Moll,

Frank Titz,

Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

## Service-Information

### für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Nummer: 0000433 Version: 04 Datum: 01.06.2026

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die unten aufgeführte Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Germany GmbH dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung                          | Luftdruck vorne | Luftdruck hinten |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Harley Davidson    | FL1         | FLHRCI Road King Classic EFI<br>(2004-2006) | 2.60            | 3.00             |

| DUNLOP Bereifung vorne |         |    |               | DUNLOP Bereifung hinten |         |    |             |
|------------------------|---------|----|---------------|-------------------------|---------|----|-------------|
| MT 90 B 16             | M/C 72H | TL | D 402 F H/D   | MU 85 B 16              | M/C 77H | TL | D 402 H/D # |
| MT 90 B 16             | M/C 72H | TL | D 402 F H/D   | MU 85 B 16              | M/C 77H | TL | D 402 H/D   |
| MT 90 B 16             | M/C 72H | TL | D 402 F H/D # | MU 85 B 16              | M/C 77H | TL | D 402 H/D # |
| MT 90 B 16             | M/C 72H | TL | D 402 F H/D   | MU 85 B 16              | M/C 77H | TL | D 402 H/D   |
| MT 90 B 16             | M/C 72H | TL | D 402 F H/D # | MU 85 B 16              | M/C 77H | TL | D 402 H/D # |
| MT 90 B 16             | M/C 72H | TL | D 402 F H/D   | MU 85 B 16              | M/C 77H | TL | D 402 H/D   |

#### Auflagen / Bemerkungen:

# = Reifen wird nicht mehr produziert

#### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

**Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.**

Hanau, 01.06.2026

Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

[https://www.dunlop-moto.com/de\\_de#/tire-finders/find-by/vehicle](https://www.dunlop-moto.com/de_de#/tire-finders/find-by/vehicle)