



## Service-Information für Reifenumrüstungen an Krafträdern

**Nummer: 0000752    Version: 04    Datum: 15.02.2023**

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die unten aufgeführte Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Germany GmbH dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

**Goodyear Germany  
GmbH**

**Abteilung Motorrad**  
Dunlopstrasse 2  
63450 Hanau

**Telefon**  
06181 68-1473

**E-Mail**  
motorrad@dunlop.de

**Geschäftsführer**  
Dr. André Weisz  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling

**Prokuristen**  
Dr. Guido Hüffer, John Ries,  
Oliver Sindermann, Hans  
Vrijsen

**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp                      | Handelsbezeichnung        | Felgenreiße vo.               | Felgenreiße hi. |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Honda                  | PC38                             | CBF 600 / ABS (2004-2007) | Serienfelge                   | Serienfelge     |
| DUNLOP Bereifung vorne |                                  | DUNLOP Bereifung hinten   |                               |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL MUTANT M+S                    | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL MUTANT M+S                 |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL SPORTSMART MK3                | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL SPORTSMART MK3             |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL QUALIFIER CORE                | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL QUALIFIER CORE             |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL SPORTMAX ROADSPORT 2          | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL SPORTMAX ROADSPORT 2       |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL SPORTMAX GPR 300 F            | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL SPORTMAX GPR 300           |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL SPORTMAX ROADSMART IV SP (*)  | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL SPORTMAX ROADSMART IV (*)  |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL SPORTMAX ROADSMART III SP (*) | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL SPORTMAX ROADSMART III (*) |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL SPORTMAX ROADSMART II (*)     | 160/60 ZR 17 M/C (69W)    | TL SPORTMAX ROADSMART II (*)  |                 |

### Auflagen:

(\*) = Die oben markierten Profile können alternativ auch als Mischbereifung kombiniert werden.

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Hanau, 15.02.2023

**Goodyear Germany GmbH**

*i.V. S. Michelmann*

Simon Michelmann  
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:  
[https://www.dunlop.eu/de\\_de/motorcycle.html#/homologation](https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation)